

۳- پیوسته لهسەر بهشی ماستەر پلان بهسوود وەرگرتن له نوێترین وێنه‌ی سده‌لایت که له بره‌گی (۱) ئاماژه‌ی پیدراوه و وێنه‌ی هه‌وای (Arial Photo) کاری به‌په‌له‌بکه‌ن بۆ ئاماده‌کردنی نه‌خشه‌ی جیاکراوه‌ی زه‌وی گونده‌کان و مامه‌له‌کردنی ئه‌و گوندانه‌ و هه‌ گه‌ره‌کی نوێ و به‌ستنه‌وه‌ی به‌ سیکت‌ه‌ره‌کانی ده‌وربه‌ری به‌ شیوه‌یه‌ک ره‌چاوی واقع‌حالی ئه‌و خانوانه‌ بکریت که دروستکراون و بگوفیندترین له‌گه‌ڵ نه‌خشه‌که‌دا وه‌ ته‌گه‌ر پیوستی کرد راست‌کردنه‌وه‌ی بۆ بکریت و ئه‌و خانوانه‌ و زه‌ویانه‌ ده‌ستنیشان بکریت که ناگوفیت له‌گه‌ڵ پیداو‌یسته‌یه‌کانی نه‌خشه‌سازی ناو گونده‌کان و له‌هه‌مان کاتدا شوپین و رووبه‌ری گونجاو ده‌ستنیشان بکریت بۆ ئه‌و خزمه‌تگوزاریانه‌ی پیوستن و ره‌چاوی ستانده‌ره‌کانی ماسته‌رپلان بکریت له‌ ریژه‌ی سه‌وزایی و ژماره‌ی خزمه‌تگوزاری پیوست به‌هه‌موو جو‌ره‌کانیه‌وه‌.

۴- ئه‌و زه‌ویانه‌ی ده‌میکنه‌وه‌ له‌ نیوان ئه‌و خانوانه‌ی که دروست کراون , پیوسته‌ نه‌خشه‌ی جیاکراوه‌ی بۆ ئاماده‌بکریت و له‌سەر هه‌مان وێنه‌ی سده‌لایتی گونده‌که‌ دابه‌زینریت و ترقیم بکریت به‌ مه‌به‌ستی یه‌کلایکردنه‌وه‌ی خاوه‌نداریه‌تی (ده‌ستداری) له‌لایه‌ن هه‌مان لیژنه‌ی ئاماژه‌ پیدراوه‌ی خالی (۲) ی سه‌ره‌وه‌.

۵- سنووری راستینراوه‌ی (مصدق) ئه‌و گوندانه‌ی له‌ لایه‌ن لیژنه‌ی تایبه‌ت له‌ پارێزگای سلێمانی به‌کارده‌هینریت ته‌نها بۆ (حصر) گه‌مارۆی زیاده‌ره‌وی و یه‌کلایکردنه‌وه‌ی (ده‌ستداری) وه‌ به‌ هیچ شیوه‌یه‌ک دیاریکردنی ئه‌و سنووره‌ له‌ لایه‌ن لیژنه‌که‌وه‌ به‌ مانای ریگه‌پیدان نایه‌ت بۆ مامه‌له‌کردن به‌و زه‌ویانه‌وه‌ و ته‌رخانکردنی له‌ لایه‌ن هیچ که‌س و لایه‌نیکه‌وه‌ بۆ هه‌ر مه‌به‌ستی‌ک بیت

۶- پیوسته‌ له‌سەر شاره‌وانی په‌یوه‌ندی‌دار به‌ هه‌ماهه‌نگی به‌شی زیاده‌ره‌وی بنکه‌ی پۆلیسی شاره‌وانی چاودیری به‌رده‌وامی ئه‌و گوندانه‌ بکات و دروستکردنی هه‌ر بینایه‌ک به‌ بۆ مۆله‌تی شاره‌وانی رابگریت و لابه‌ریت به‌بۆ گه‌رانه‌وه‌ بۆ سه‌رۆکایه‌تی شاره‌وانی و پیوسته‌ ته‌م اجرائاتانه‌ له‌ سه‌ره‌تای سه‌رپێچی هاو‌لاتیه‌وه‌ ته‌نجام بدریت له‌ قۆناغه‌کانی په‌نگ رشتن و بناغه‌ دروستکردن و چینه‌کانی سه‌ره‌تای دیوار به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ فه‌رمانبه‌ری که‌م ته‌رخه‌م لیپرسینه‌وه‌ی یاسایی له‌گه‌ڵدا ده‌کریت .

۷- به‌ هیچ شیوه‌یه‌ک داواکاری و اجرائاتی فراوانکردنی سنووری گوند و هه‌رناگریت و کاری پیناکریت به‌لکو گشت گونده‌کانی سنووری ماسته‌رپلانی سلێمانی مامه‌له‌ی گه‌ره‌کیکی شاری سلێمانی له‌گه‌ڵدا ده‌کریت.

۸- بەشی ماستەر پلان بە ھەماھەنگی لەگەڵ بەشی یاسا ، گشت ئەو زەویانەی کە دەکەوێتە سنووری گوندەکان (ناو گوندەکان و دەورووبەری) بەپێی پێویست دیاری دەکات بە نووسراوی فەرمی دەنێردریت بۆ (ب.گشتی کشتوکال) بە مەبەستی کوژاندنەوە یان دەست لێپەلگرتن تۆمارکردنیان بە ناوی شارەوانی سلێمانییەو.

۹- پێویستە لە سەر بەشی ماستەر پلان رێزبەندی گرنگی (اولویت) دابنێت بۆ ئەنجامدانی کارەکان بەپێی گرنگی و گەورەیی و نزیکیی گوندەکان لە شاری سلێمانییەو یان ژمارەیی دانیشتوان .

۱۰- پارێزگای سلێمانی بە ھەماھەنگی قائیمقامیەتی قەزای مەڕکەزو ناحیەکان ئەو گوندانە دیاری دەکەن کە تا ئیستا ئاوەدان نەکراونەتەو و دوورن لە سەنتەری ئاوەدانی و رینگە نەدریت بە ئاوەدانکردنەویان بەلکو قەرەبوو کردنەویان بە زەوی نیشتەجی لەو سێکتەرانیوە کە زەوی ئیفراف کرایی شارەوانی تێدایە (لە نزیکترین سێکتەرەو) .

۱۱- دوا نەخشەیی ئامادەکراو بە پێی ئەم مەرجانەیی کە لە خالەکانی سەرەو ئاماژەیی پێدراو دەخریئە بەر دەست ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانی بۆ پەسەند کردنی .

۱۲- أ. ئەو کەسەیی ئەحکامەکانی برپاری ژمارە (۹۰۵۲ لە ۱۷ / ۸ / ۲۰۱۱) دەیگرێتەو بە سوودمەند ھەژمار دەکریت وە ناییت پیشتەر نە خۆی نە خیزانی و نە منداڵە ناکامەکانی سوودمەند بوویت لە وەرگرانی زەوی یان یەکەیی نیشتەجی ی سەر بەخۆ .

ب . زیادەرۆی یان پاشەنشینیی (وارث) ی شەریعی مافی ئەوەیی ھەییە داوای تەملیک کردنی خانووەکەیی بکات بە مەرجیک خانووەکەیی لە پێش (۱ / ۱ / ۲۰۱۱) دروست کراییت و دەبییت لەبەر رۆشنایی برگەکانی برپاری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران/ تێدارەیی سلێمانی پێشوو ژمارە (۲۴۱) ی سالی (۱۹۹۹) درێژکردنەوی کارکردن بە ئەو برپارە بۆ مەبەستەکانی برپاری ژمارە (۹۰۵۲) لە (۲۰۱۱/۸/۱۷)

ج . پێویستە خاوەن داوا یان زیادەرۆکار داواکاریەک ئاراستەیی شارەوانی سلێمانی بکات لە ماوہی سی مانگ لە رۆژی دەرچوونی ئەم رێنماییە بە مەبەستی ئەنجامدانی کارپایی ئسولی و ئەگەر لەو ماوہیدا داواکاری پێشکەش نەکات مافی دەفەوتیت و خانووەکەیی یان زەویەکەیی تۆماردەکریت بە ناوی شارەوانی سلێمانی .

